

СОГЛАСОВАНО
Директор
МБУ ДО "ДШИ №1"
Павлик Н.В.
12.09.2018



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1 12.09.2018

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта

Образование. Учреждения дополнительного образования. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1".

1.2 Адрес объекта

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 53а

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1560,6 кв.м
- часть здания (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Нет кв.м
1.4 Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта 2017
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2019

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование - согласно Уставу

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1"

краткое наименование МБУ ДО "ДШИ №1"

1.7 Юридический адрес организации (учреждения)

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 53а

1.8 Основание для пользования объектом

Оперативное управление

1.9 Форма собственности

Государственная собственность

1.10 Территориальная принадлежность

Городская

1.11 Вышестоящая организация (наименование)

Департамент образования администрации города Липецка

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности

Образование - Учреждения дополнительного образования

2.2 Виды оказываемых услуг

дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг

Обслуживание в условиях стационарных предприятий

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети и взрослые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день)

198

вместимость

пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусная остановка, на улице Пролетарская, маршрутное такси останавливающееся на остановке, номера: 315, 300, 2, 24, 302, 33а, 352, 9г, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

300 м.

3.2.2 время движения (пешком)

10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

Нет

3.2.4 Перекрестки:

Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Есть

описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске:

Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МПН	Б, ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
5.	с нарушениями зрения	ВНД
6.	с нарушениями слуха	ВНД
7.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Вход в здание	ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)
2	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДП-И(К, О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(С)
3	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДП-И(К, О), ДУ-И(С, Г, У)
4	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В
5	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
6	Путь следования к объекту	ДУ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата и временно не доступным для всех остальных категорий инвалидов, ДУ-И(О) ВНД(К, С, Г, У)

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется: установить информацию об ОСИ у входа с указанием доступности и телефонным номером вызова персонала, установить кнопку вызова персонала внизу лестницы на входе в здание, на объекте создать развитую систему информации с использованием контрастных цветовых обозначений мест обслуживания, установить адаптированные таблички доступности, как на улице, так и внутри помещения. Установить нескользкое покрытие на лестнице, крыльце, оборудовать адаптированные санузлы.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо установить перед входной лестницей кнопку вызова персонала, установить таблички доступности помещений.

Для обеспечения частичной доступности необходимо оборудовать входную группу пандусом (стационарным или переносным) двусторонними перилами с шириной полосы движения 1 м. и горизонтальными завершениями длиной 30 см, уклон не более 8%, возможен вариант установки горизонтального или вертикального подъемника по установленным государством нормативам.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках необходимо оборудовать адаптированный санузел с установленными нормативами, оборудовать кабину санузла кнопкой вызова персонала. Снизить высоту всех порогов до 1,4 см., расширить все дверные проемы до 90 см. в свету.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестнице входной группы с горизонтальными завершениями длиной 30 см.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется оборудовать санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала; установить опорные поручни на раковины, держатели для костылей и тростей, а так же привести геометрию ступеней лестницы к нормативным требованиям; установить опорные поручни внутри здания на все пути следования.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг. Для обеспечения частичной доступности необходимо оборудовать помещения световым табло для вывода оперативной информации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха необходимо оборудовать аудиовизуальными информационно справочными системами оповещения, оборудовать помещение световым табло для вывода оперативной информации, обеспечить аудитории переносными системами индукционной связи.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо организовать оказание ситуационной помощи на всех зонах.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо создать развитую систему информации с использованием контрастных цветовых обозначений мест обслуживания.

Для обеспечения полной доступности объекта необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией. Установить рельефные плитки перед лестничным маршем входной группы.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо создать развитую систему информации на объекте с использованием контрастных цветовых обозначений мест обслуживания и санитарно-гигиенических помещений, установить

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход в здание	Вход в здание (крыльцо, тамбур, лестница) - снизить высоту порога до 1,4 см., установить не скользкое покрытие, обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить горизонтальные завершения поручня длиной 30 см. как внизу, так и вверх площадки, привести горизонтальные завершения поручня к высоте до 85-95 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать входную группу, подъемником (вертикальным или горизонтальным) или пандусом, возможна установка как капитального пандуса, так и пандуса.
2	Пути движения внутри здания	Пути движения (коридор/холл): Коридор/холл: - предусмотреть наличие тактильных направляющих, обозначить места отдыха, предусмотреть обозначения путей следования, установить поручни.
3	Зона целевого назначения	Перед кабинетом установить обозначение помещения, табличка шрифт брайля, установить системы индукционной связи
4	Санитарно-гигиенические помещения	Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: - снизить высоту порога до 1,4 см., установить рельефные таблички доступности, оборудовать кабину для инвалидов с установленными
5	Средства информации и телекоммуникации	Средства информации и телекоммуникации: - уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение
6	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
7	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., установить не скользкое покрытие, обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить горизонтальные завершения поручня длиной 30 см., изменить высоту поручней и снизить до 85-95 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, Оборудовать входную группу, подъемником или пандусом, оборудовать переносным пандусом, увеличить глубину тамбура до 2,2 м.; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., установить рельефные таблички доступности, оборудовать кабину для инвалидов с установленными нормами, установить опорные поручни; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

2019-2022

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
1 этап ДУ-И(К, С, Г, У) 2 этап ДЧ-И(К, С, Г, У) ДП-И(О)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4 Для принятия решения
Согласование

1 этап ДУ-И(К, С, Г, У) 2 этап ДЧ-И(К, С, Г, У)
ДП-И(О)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его
организации, дата), прилагается:

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 11.09.2018
2. Акта обследования объекта: № акта №1 12.09.2018
3. Решения Комиссии:

от 11.09.2018

от